



b21 Schutzkontaktsteckdose  
 b22 Steuerstromtaster „Ein“  
 b23 Steuerstromtaster „Aus“  
 b25 Laststeckdose  
 c21 Luftschütz  
 e21 therm. Überstromrelais  
 g21 Betriebsstundenzähler  
 g22 Strommesser  
 h21 Schützkontrollampe

k21 - k24 Kondensator  
 m1 Einph. - Wechselstrom -  
 Konstantsp. - Generator  
 m21 Transformator  
 L22 Klemmenbrett  
 L23 - L24 Klemmenleiste  
 L27 Bolzenklemme  
 L28 Schaltkasten - Masse  
 L29 - L30 Bodenblech - Masse

Wirkschalplan

0-81.227:023.1 (3)